

現地状況 住所: 奈良県天理市山田町2609-5



現地状況①

保水力を無くした森から土が流出し、小川へ堆積。水の流れが滞ってしまうことで周辺が湿地となり樹木や草が枯れやすくなる。

50センチ程度掘り起こすと堆積した土から埋まっていたヒューム管が出てきた。



現地状況②

なら枯れした木の枝が駐車場へ落木している様子。



現地状況③

なら枯れした大木は倒木の危険がある為、林業経験者によって伐倒措置。

